

## Geo Tagging

Repair and maintenance of Primary School of Kuananda PS : OD/354/3380/117900/411361/00017566

### Before Initiation




Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7001567 ,  
Longitude - 84.780545

Status : Approved


### Transparency Board



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7002067 ,  
Longitude - 84.78051

Status : Approved



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7002067 ,  
Longitude - 84.78051

Status : Approved

**During**



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.69992 ,  
Longitude - 84.7806267**

**Status :** Approved



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.7000208 ,  
Longitude - 84.7804584**

**Status :** Approved



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.7001036 ,  
Longitude - 84.7805395**

**Status :** Approved



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.7001223 ,  
Longitude - 84.7805908**

**Status :** Approved



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.7001223 ,  
Longitude - 84.7805908**

**Status :** Approved



**Date :** 06-09-2025

**Location : Latitude - 19.7001223 ,  
Longitude - 84.7805908**

**Status :** Approved



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7000417 ,  
Longitude - 84.7805367

Status : **Approved**

### Completed



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7001169 ,  
Longitude - 84.780939

Status : **Approved**



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7000366 ,  
Longitude - 84.7809305

Status : **Approved**



Date : 06-09-2025

Location : Latitude - 19.7000366 ,  
Longitude - 84.7809305

Status : **Approved**